

浪潮网路 **IR12000-E** 系列路由器 版本发布说明书 (5.1.3)

目录

1 版本简介&历史版本升级建议	3
1.1 发布集说明	3
1.1.1 5.1.3 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间	3
1.1.2 5.1.2 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间	4
1.1.3 5.1.1 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间	4
2 软件功能变更	5
2.1 版本号：(5.1.2)版本新增功能	5
2.2 版本号：(5.1.1)版本新增功能	5
3 硬件功能变更	5
3.1 版本号：(5.1.2)版本新增功能	5
3.2 版本号：(5.1.1)版本新增功能	5
4 解决故障	5

1 版本简介&历史版本升级建议

1.1 发布集说明

对于生产线操作员和现场工程师第一次安装系统版本时，请按照下表中的对应关系选择正确的集文件。

部件名称	丝印名称	发布集文件
ALMPFUG	RAE-1800-MPFU-A	IR12000_E30_V4.00.10(5.1.3).set
ALMPFUB(Low)	RAE-2838-MPFU-A	IR12000_E60_V4.00.10(5.1.3).set
ALMPFUB	RAE-2838-MPFU-B/ RAE-2838-MPFU-C	IR12000_E80_V4.00.10(5.1.3).set

1.1.1 5.1.3 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间

Set 集名称	大小（字节）	编译时间	SHA-256 校验码
IR12000_E30_V4.00.10(5.1.3).set	166,564,604 字节	2021/05/17 12:55:38	BAD9207BB4F7E2BF06AE6FF492C3A 8601B7B9C7A71CE550C41C889A4CB 17C3CA
IR12000_E60_V4.00.10(5.1.3).set	486,410,431 字节	2021/05/17 12:57:33	A8E5171022E92A56DB55AAA2CF00B DD6C003C10B126C026C01BE95CE7A 69B711
IR12000_E80_V4.00.10(5.1.3).set	486,431,866 字节	2021/05/15 19:49:00	E47746B19BE0D7BBA4273349F1E3C A02FF3527D70AF829D9C7ABF89C5F CB68E6

1.1.2 5.1.2 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间

Set 集名称	大小（字节）	编译时间	SHA-256 校验码
IR12000_E30_V4.00.1 0(5.1.2).set	166,556,555 字节	2020/12/25 11:53:59	E247A875106928D298F74360C9D767 8690133B3D285B9CE77FE0F0D62874 9ADF
IR12000_E60_V4.00.1 0(5.1.2).set	486,407,532 字节	2020/12/26 10:24:37	216DCFF0DA3220D85FBC7EBD5CFE 5630042B5B2EA9419167F70055FC42 403AD6
IR12000_E80_V4.00.1 0(5.1.2).set	486,416,375 字节	2020/12/25 11:53:16	0825866C49FDC8159E497B99EA83C AF1F5ADE869A32C1B01E7F60D5025 2A8B55

1.1.3 5.1.1 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间

Set 集名称	大小（字节）	编译时间	SHA-256 校验码
IR12000_E30_V4.00.1 0(5.1.1).set	166,551,432 字节	2020/03/18 20:31:53	F320B61E7399B33436D486292D84C1 684220DCAF240AF2DAB5791D7AF36 73FB2
IR12000_E60_V4.00.1 0(5.1.1).set	486,391,902 字节	2020/03/18 20:31:12	AD222CC39BFB6D838FD6F03E01CF6 A8F78FEA5838243A61DD4741CB1491 22EDA
IR12000_E80_V4.00.1 0(5.1.1).set	486,402,739 字节	2020/03/18 20:30:07	1CC802F55A88F104225DCE69D17B5 E448FC10DFFB938974FC134E1D8B9 C897BC



注意：

工程现场升级软件版本时，可以先通过 show version 观察原有的发布集文件名称，就能直观的了解真实的主控板类型，以便选择正确的.set 集文件。

2 软件功能变更

2.1 版本号：(5.1.2)版本新增功能

无新增功能。

2.2 版本号：(5.1.1)版本新增功能

1、新增 IR12000_H40 设备对接 AFGEBD/AFGEBC 接口卡支持二层功能

- 1) 支持的功能点：vlan、mac、vlanif、lldp、pvlan、三播抑制、QingQ、二层 sg、Xstp、vrrp、snooping
- 2) 暂不支持跨版
- 3) 对接其他接口卡不支持二层功能

2、DMVPN 支持隧道模式

3、默认账号修改为 admin/inspur123,hostname 修改为 admin

4、enable 18 密码由 inspur 修改为 inspur123

3 硬件功能变更

3.1 版本号：(5.1.2)版本新增功能

无

3.2 版本号：(5.1.1)版本新增功能

无

4 解决故障

- 1、解决 outbound 方向 ping 报文走 GRE 隧道不做 nat 转换，ping 分片大包不通